

CERTIFICAT

CERTIFICADO

СЕРТИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT



Italia

# CERTIFICATO

Nr 005 - IT 022 Rev.001

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT



SEDE LEGALE E OPERATIVA / REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:  
VIA BAGANZOLA 28/A IT - 43126 PARMA (PR)

È CONFORME AI REQUISITI DELLA:  
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

**Documento Tecnico Normativo:**  
**Regulatory Technical Specification:**  
**IT 022 rev. 2 - 20/04/2020**

Requisiti per la commercializzazione, assemblaggio ed assistenza post vendita  
di prodotti a marchio BONFIGLIOLI  
*Requirements for sales, assembly and after-sales service of BONFIGLIOLI branded products*



Italia

**Assemblaggio, Commercializzazione e Assistenza Post Vendita dei seguenti prodotti a marchio Bonfiglioli:**  
VF/W motorizzati – VF/W personalizzati - W 63/75/86 - W110 - VFR/WR - TA antiretro - A 05÷60 - C 10÷60 - F  
10÷60 - S 10÷50 - A 70÷90 - C 70÷100 - F 70÷90 - SERIE 300 – e UNITA' COMBinate

**Assembly, Sales and after-sales service of Bonfiglioli branded products: Gearmotor VF/W – personalized**  
VF/W - W 63/75/86 - W110 - VFR/WR - TA backstop - A 05÷60 - C 10÷60 - F 10÷60 - S 10÷50 - A 70÷90 - C 70÷100  
- F 70÷90 - 300 SERIES – COMBINED UNIT

Livello raggiunto:



QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE  
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

Per l'Organismo di Certificazione  
For the Certification Body  
**TÜV Italia S.r.l.**

Validità / Validity

Dal / From: **06/02/2023**

Al / To: **05/02/2026**

*Francesco Scarlata*

Data emissione / Issuing Date

**Francesco Scarlata**  
Direttore Divisione Business Assurance  
Business Assurance Division Manager

**03/02/2023**

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI  
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"  
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF  
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"